

19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑪ **DE 3215961 A1**

⑤1) Int. Cl. 3:
F28D 1/02



**DEUTSCHES
PATENTÄMT**

②1) Aktenzeichen: P 32 15 961.7
②2) Anmeldetag: 29. 4. 82
④3) Offenlegungstag: 3. 11. 83

DE 3215961 A1

71) Anmelder:
Steeb, Dieter, 9050 Steinegg-Appenzell, CH

74) Vertreter:
Bartels, H.; Held, M., Dipl.-Ing. Dr.-Ing.; Wolff, M.,
Dipl.-Phys., Pat.-Anw., 7000 Stuttgart

72) Erfinder:
gleich Anmelder


58) Recherchenergebnisse nach § 43 Abs. 1 PatG:

DE-OS	27 47 344
DE-OS	25 38 219
CH	1 80 737
GB	10 69 542

⑤4 Wärmetauscher

Bei einem Wärmetauscher mit einem Paket aus Flachrohren (11), von denen jedes aus einem Paar Blechplatten (13) besteht, die durch ihre geformten Ränder und zwischen den Blechplatten vorgesehene Turbulatoren (17) im Abstand voneinander gehalten und miteinander verbunden sind, weisen die Blechplatten (13) mit Durchbrüchen (19) versehene Ausbuchtungen (18) auf, wobei die Ausbuchtungen (18) benachbarter Flachrohre (11) mit den Rändern (21) ihrer Durchbrüche (19) miteinander verbunden sind und dadurch Sammelräume bilden, denen an den Außenflächen des Flachrohpakete angeordnete Stutzen (25) zugeordnet sind. Zum Erhöhen der Belastbarkeit durch in den Flachrohren (11) herrschenden Innendruck sind die beiden Stutzen (25) eines jeden Sammerraumes durch einen sich durch den Sammelraum erstreckenden Bolzen (29) miteinander verbunden.

Fig.3



BEST AVAILABLE COPY

29.04.82

321596 1

- 8 -

Patentansprüche

1. Wärmetauscher mit einem Paket aus Flachrohren (11), die zur Bildung von Durchflußräumen für Luft durch Luftlamellen (12) im Abstand voneinander gehalten sind und von denen jedes aus einem Paar Blechplatten (13) besteht, die durch ihre geformten Ränder (14) und Turbulatoren (17) im Abstand voneinander gehalten und miteinander verbunden sind und mit Durchbrüchen (19) versehene Ausbuchtungen (18) aufweisen, wobei die Ausbuchtungen (18) benachbarter Flachrohre (11) mit den Rändern (21) ihrer Durchbrüche (19) miteinander verbunden sind und dadurch Sammelräume bilden, denen Stutzen (25) zugeordnet sind, die an den Außenflächen des Flachrohrpaketes angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Stutzen (25) eines jeden Sammelraumes durch einen Bolzen (29) miteinander verbunden sind, der sich durch den Sammelraum erstreckt.

2. Wärmetauscher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Bolzen ein Gewindegelenk (29) vorgesehen ist und in den Stutzen (25) Innenbunde (27) vorhanden sind, an denen sich auf die Gewindegelenke (29) aufgesetzte Krallenringe (31) abstützen, die durch auf den Gewindegelenken aufgeschraubte Schraubenmuttern (33) gehalten sind.

3. Wärmetauscher nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß an den beiden Breitseiten des Flachrohrpaketes Endplatten (22) vorhanden sind, die mit den Sammelräumen kommunizierende Durchbrüche (23) aufweisen, an deren Rändern die Stutzen (25) anliegen.

3215961

-2-

PATENTANWÄLTE

Dr.-Ing. Wolff †
H. Bartels
~~Dipl.-Chem. P. Brandes~~
Dr.-Ing. Held
Dipl.-Phys. Wolff

ZUGELASSENE VERTRETER BÉIN
EUROPÄISCHEN PATENTAMT
REPRESENTATIVES BEFORE THE
EUROPEAN PATENT OFFICE
MANDATAIRES PRES L'OFFICE
EUROPEEN DES BREVETS

Lange Str. 51, D-7000 Stuttgart 1
Tel. (0711) 296310 u. 297295
Telex 0722312 (patwo d)
Telegrammadresse:
ttx 0722312 wolff stuttgart

~~PAT. Brandes, ENZ, München~~

23. April 1982
Reg.-Nr. 126 525
7508bts

Dieter STEEB, Im Schönenbühl, CH 9050 Steinegg-Appenzell
(Schweiz)

Wärmetauscher

Die Erfindung betrifft einen Wärmetauscher mit einem Paket aus Flachrohren, die zur Bildung von Durchflußräumen für Luft durch Luftlamellen im Abstand voneinander gehalten sind und von denen jedes aus einem Paar Blechplatten besteht, die durch ihre geformten Ränder und Turbulatoren im Abstand von einander gehalten und miteinander verbunden sind und mit Durchbrüchen versehene Ausbuchtungen aufweisen, wobei die Ausbuchtungen benachbarter Flachrohre mit den Rändern ihrer Durchbrüche miteinander verbunden sind und dadurch Sammelräume bilden, denen Stutzen zugeordnet sind, die an den Außenflächen des Flachrohrpaketes angeordnet sind.

Wärmetauscher dieser Art haben den Vorteil, daß sie sehr preiswert hergestellt werden können. Sie sind jedoch nur für verhältnismäßig niedrige Drücke des die Flachrohre

Postcheckamt Stuttgart 7211-700 BLZ 60010070
Deutsche Bank AG, 14/28630 BLZ 60070070

Telefonische Auskünfte und
Anträge sind nur nach schriftlich
Bestätigung verbindlich

29.04.88

3215961

- 2 - 3 -

durchströmenden Mediums geeignet.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, diese sich durch ihren einfachen Aufbau auszeichnenden Wärmetauscher ohne wesentlichen Kostenaufwand so zu verbessern, daß sie auch dann 5 verwendet werden können, wenn der Druck des Mediums in den Flachrohren um ein Mehrfaches größer ist.

Diese Aufgabe ist bei einem Wärmetauscher der eingangs genannten Art gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß die beiden Stutzen eines jeden Sammelraumes durch einen Bolzen miteinander verbunden sind, der sich durch den Sammelraum erstreckt. 10 Dadurch wird erreicht, daß die die Flachrohre bildenden Blechplatten praktisch an allen Stellen fest miteinander verbunden sind, nämlich an ihren Rändern durch die geformten und miteinander verbundenen Ränder, in den Bereichen zwischen den Sammelräumen durch die Turbulatoren und im Bereich der Sammelräume 15 durch die von den Bolzen zusammengehaltenen Stutzen. Überraschenderweise hat es sich hierbei gezeigt, daß durch die erfindungsgemäß Verbindung durch die Bolzen der Druck des Mediums in den Flachrohren um ein Vielfaches gegenüber den bekannten 20 Wärmetauschern dieser Art erhöht werden kann. Während die bekannten Wärmetauscher nur mit einem Druck von 3 bis 4 bar des durch die Flachrohre strömenden Mediums belastet werden konnten, ergaben Versuche, daß ein Wärmetauscher gleicher Art, 25 der gemäß der Erfindung verstärkt worden war, Drucke bis zu 20 bar aushalten konnte.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der folgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels im einzelnen erläutert.

Es zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht eines Ausführungsbeispieles, bei dem lediglich die linke obere Ecke ausführlich dargestellt ist;

5 Fig. 2 eine Draufsicht des Ausführungsbeispiels nach Fig. 1;

Fig. 3 und 4 Schnitte nach den Linien III - III bzw. IV - IV in Fig. 2.

Das in der Zeichnung dargestellte Wärmetauscherelement weist 10 als Ganzes mit 11 bezeichnete Flachrohre auf, die sich dekkend und parallel zueinander angeordnet ein Flachrohrpaket bilden. Zwischen diesen Flachrohren sind Luftlamellen 12 angeordnet, die mit den Flachrohren zusammengelötet sind und diese zur Bildung von Durchflußräumen für Luft im Abstand 15 voneinander halten.

Wie das aus den Fig. 3 und 4 ersichtlich ist, besteht jedes Flachrohr aus zwei Blechplatten 13, deren Ränder 14 so geformt sind, daß sie Flanschflächen 15 bilden, die so angeordnet sind, daß, wenn sich die Flanschflächen 15 zweier Blechplatten berühren, diese Blechplatten durch die geformten Ränder 14 im Abstand voneinander gehalten sind. In dem dadurch gebildeten Hohlraum 16 ist ein Turbulator 17 angeordnet, der beispielsweise aus einem gewellten und mehrfach geschlitzten 20 und verformten Blech gebildet sein kann. Durch Zusammenlöten 25 der Flanschflächen 15 und der Flächen, in denen sich der Turbulator mit den Blechen 13 berührt, werden die beiden

29.04.82

3215961

- 5 -

Bleche eines jeden Flachrohres 11 zusammengehalten.

Um die Flachrohre eines Wärmetauscherelementes miteinander und gegebenenfalls mit einem Zu- oder Abflußstutzen zu verbinden, weisen die langgestreckten Blechplatten an ihren

5 beiden Enden kegelstumpfförmige Ausbuchtungen 18 auf, deren flache Böden mit kreisrunden Durchbrüchen 19 versehen sind. Die Höhe dieser kegelstumpfförmigen Ausbuchtungen beträgt die Hälfte des Abstandes zwischen zwei Flachrohren 11, so daß sich die Flachrohre mit den Rändern 21 der Durchbrüche 19 berühren. Die Ränder 21 zweier benachbarter Flachrohre sind aneinandergelötet, so daß die von den Ausbuchtungen gebildeten Hohlräume aller Flachrohre einen Sammelraum für die Flachrohre bilden.

Zum Schutz gegen äußere Beschädigungen sind an den beiden

15 Breitseiten des durch die Flachrohre 11 gebildeten Flachrohrpaketes Endplatten 22 vorgesehen, die sich mit den Flachrohren decken und deren beide Enden, wie das aus den Fig. 1 und 3 ersichtlich ist, so geformt sind, daß sie an den Rändern 21 der Durchbrüche 19 der äußersten Ausbuchtungen 18 20 anliegen. Jede Endplatte 22 ist mit Durchbrüchen 23, die sich mit den benachbarten Durchbrüchen 19 decken, und mit ausgestanzten Verbindungslaschen 24 versehen. Auch die Endplatten 22 sind mit den benachbarten Rändern 21 der benachbarten Ausbuchtungen 18 und mit zwischen den Endplatten und den benachbarten Flachrohren 11 angeordneten Luftlamellen 12 zusammengelötet.

Zur Bildung eines Anschlusses an einen der Sammelräume oder eines Abschlusses eines solchen Sammelraumes sind Stutzen 25 vorgesehen, die an ihrem einen Ende ein Innengewinde 26 und

30 an ihrem anderen Ende einen Innenbund 27 und eine äußere Ringnut 28 aufweisen. Der Außendurchmesser eines jeden Stutzens 25 ist etwas größer als der lichte Durchmesser der Durchbrüche 23 der Endplatten 22 und die Ringnut 28 ist so bemessen

daß der dadurch aus der Stirnfläche des Stutzens 25 vorragende Teil in den Durchbruch 23 eingreifen kann. An den Rand eines jeden Durchbruches 23 der Endplatten 22 ist ein Stutzen 25 angelötet. Außerdem sind die an den beiden Enden eines jeden Sammelraumes angeordneten Stutzen durch einen Gewindestab 29 miteinander verbunden, der sich durch den Sammelraum erstreckt und auf dessen beide Enden innerhalb der Stutzen 25 Krallenringe 31 aufgesetzt sind, deren Krallen 32 sich an den Innenbunden 27 der Stutzen 25 abstützen.

5 Durch Schraubenmuttern 33 werden dadurch die beiden Stutzen an den beiden Enden eines Sammelraumes fest an die benachbarte Endplatte 22 gedrückt und halten dadurch die Flachrohre 11 sowie die Blechplatten 13 eines jeden Flachrohres 11 im Bereich der Sammelräume fest zusammen. Zwischen jeder 10 Schraubenmutter 33 und dem benachbarten Krallenring 31 ist eine Beilagscheibe 34 angeordnet.

15

20 Wie aus Fig. 1 ersichtlich, sind der links obere und der rechts untere Stutzen 25 als Anschlußstutzen vorgesehen. Bei den beiden anderen Stutzen 25 sind in das Innengewinde 26 Verschlußstopfen 35 eingeschraubt.

- 6 /Ansprüche

17
Leerseite

29.04.82
15.1.

Nummer:
Int. Cl. 3:
Anmeldetag:
Offenlegungstag:

3215981
F28D 1/02
29. April 1982
3. November 1983




Fig. 1




Fig. 2

Fig.3





Fig.4



THOMSON
DELPHION

RESEARCH

SEARCH

My Account | Products

PRODUCTS

INSIDE DELPHION

Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent

Derwent Record

View: [Expand Details](#) Go to: [Delphion Integrated View](#)

[Email](#)

Derwent Title: **Hot water radiator assembly - has clamping bolts through headers providing resistance to increased internal water pressure**

Original Title: [DE3215961A1: Waermetauscher](#)

Assignee: STEEB D Individual

Inventor: STEEB D;

Accession/
Update: 1983-808703 / 198345

IPC Code: F28D 1/02 ;

Derwent Classes: Q78;

Derwent Abstract: [DE3215961A](#) The heat exchanger (central heating radiator) is composed of a series of flat tubes (11), spaced apart by air fins (12) to form external air gaps between them. Each is composed of a pair of generally flat metal plates (13), fixed together along their deformed edges and spaced apart by internal turbulence-producing strips.

These flat tubes each have, at one end, lateral bulges (18) comprising a relatively large opening. The openings are joined face to face as the radiator is assembled to constitute water headers. The headers are equipped with inlet and outlet pipe connections (25) at the sides of the radiator. The two pipe connections of each header are connected together by a tensioning bolt (29) passing along through the header.

Dwg.3/4

Family: [PDF Patent](#) Pub. Date Derwent Update Pages Language IPC Code

[DE3215961A](#) * 1983-11-03 198345 9 German F28D 1/02

INPADOC
Legal Status: [Show legal status actions](#)

First Claim: [Show all claims](#) 1. Waermetauscher mit einem Paket aus Flachrohren (11), die zur Bildung von Durchflussraeumen fuer Luft durch Luftlamellen (12) im Abstand voneinander gehalten sind und von denen jedes aus einem Paar Blechplatten (13) besteht, die durch ihre geformten Raender (14) und Turbulatoren (17) im Abstand voneinander gehalten und miteinander verbunden sind und mit Durchbruechen (19) versehene Ausbuchtungen (18) aufweisen, wobei die Ausbuchtungen (18) benachbarter Flachrohre (11) mit den Raendern (21) ihrer Durchbrueche (19) miteinander verbunden sind und dadurch Sammelraeume bilden, denen Stutzen (25) zugeordnet sind, die an den Aussenflaechen des Flachrohrpaketes angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Stutzen (25) eines jeden Sammelraumes durch einen Bolzen (29) miteinander verbunden sind, der sich durch den Sammelraum erstreckt.

Priority Number:

Application Number	Filed	Original Title

DE1982003215961 | 1982-04-29 | WAERMETAUSCHER

>Title Terms: HOT WATER RADIATOR ASSEMBLE CLAMP BOLT THROUGH HEADER
RESISTANCE INCREASE INTERNAL WATER PRESSURE

[Pricing](#) [Current charges](#)

Derwent Searches: [Boolean](#) | [Accession/Number](#) | [Advanced](#)

Data copyright Thomson Derwent 2003

© 1997-2004 Thomson [Research Subscriptions](#) | [Privacy Policy](#) | [Terms & Conditions](#) | [Site Map](#) | [Contact Us](#) | [Feedback](#)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.